

Legepladsinspektion iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177.

Legepladsen: Vorupør Børnehus Vesterhavsgade 15 7700 Thisted	Godkendelse foretaget af: Karsten Hansen Lille Bjørn ApS Certificeret inspektør nr. 018 DS dansk standard 01 - 08 - 2018
--	---

Inspektionsgodkendelse er en samlet vurdering af legeredskabernes sikkerhed jf. DS/EN 1176 1-7. Er et redskab godkendt med forbehold, vil der være afvigelser i forhold til standarden, som har meget ringe eller ingen betydning for sikkerheden, hvorfor det er unødigt at bremse brugen. Redskabet kan tages i brug og fejlen rettes snarest muligt. Eksempel: Utilstrækkelig mærkning.

Om pladsen generelt

Kontrol af følgende	OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Er der indhentet byggetilladelse	?		Er der udleveret vedligeholdelsesvejledning	?	
Er placering af redskaber samlet set i orden	X		Faldmaterialets udstrækning generelt	X	
Montage generelt OK	X		Visuel vurdering af faldunderlagets beskaffenhed	X	
Bemærkninger: Pladsen er inspiceret d. 26-08-2020					
Er legepladsen samlet set godkendt: ☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold	Dato og underskrift  Tlf. 96 57 20 00 www.lille-bjoern.dk				
	15-09-2020				

Redskaber:

Redskab: Klatrestativ Fabrikat: Kompan Årgang: 2019 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende	OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl		
Montage udført efter anvisninger	X		Stabilitet på redskabet	X			
Montage generelt OK	X		Fingerklemfælder	X			
Er redskabet korrekt mærket	X		Hovedklemfælder	X			
Er nulpunkt angivet.	X		Legeredskabets finish	X			
			Stroppefældeåbninger	X			
			Udstrækning af stødområder/faldrum	X			
Er redskabet godkendt: ☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold		Bemærkninger: Intet at bemærke					

Redskab: Fugleredegynge Fabrikat: Kompan Årgang: 2019 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☒ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.		X		Legeredskabets finish			X
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt: ☐ Ja ☐ Nej ☒ Ja, med forbehold		Bemærkninger: Der mangler sikkerhedskæder på fugleredegynge					

Redskab: Gyngestativ med sæddegynge Fabrikat: Kompan Årgang: 2019 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☒ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.		X		Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt: ☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold		Bemærkninger:					

Redskab: Legehus Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		?		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.			X	Legeredskabets finish			X
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt: ☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold		Bemærkninger: Bunden er slidt ved indgangen 					

Redskab: 3 stk. stolper Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger				Stabilitet på redskabet			
Montage generelt OK				Fingerklemfælder			
Er redskabet korrekt mærket				Hovedklemfælder			
Er nulpunkt angivet.				Legeredskabets finish			
				Stroppefældeåbninger			
				Udstrækning af stødområder/faldrum			
Er redskabet godkendt: ☐ Ja ☒ Nej ☐ Ja, med forbehold		Bemærkninger: Der er brugt et åbent beslag i stolpen, det er ikke godkendt 					

Redskab: Tårn med rutsjebane mm Fabrikat: Kompan Årgang: 2019 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☒ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.		X		Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: roterende ståflader Fabrikat: Kompan Årgang: 2019 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☒ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.		X		Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Legehus Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		?		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.			X	Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger: Intet at bemærke					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Benzin stander Fabrikat: Kompan Årgang: 2019 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Hovedklemfælder			
Er nulpunkt angivet.		X		Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger			
				Udstrækning af stødområder/faldrum			
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger: intet at bemærke					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Sandkasse med disk og legeskib Fabrikat: Kompan Årgang: 2019 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.		X		Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger			
				Udstrækning af stødområder/faldrum			
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Gyngestativ Fabrikat: Kompan Årgang: 2019 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☒ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.		X		Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Net hængekøje Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		?		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.			X	Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger: Intet at bemærke					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Stamme som tromme Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger				Stabilitet på redskabet			
Montage generelt OK				Fingerklemfælder			
Er redskabet korrekt mærket				Hovedklemfælder			
Er nulpunkt angivet.				Legeredskabets finish			
				Stroppefældeåbninger			
				Udstrækning af stødområder/faldrum			
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger: Dette er et musik instrument, ikke et legeredskab, og derfor ikke testet					
☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Legehus ved sandkasse Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		?		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK			X	Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.			X	Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt: ☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold		Bemærkninger:					

Redskab: Fugleredegynge Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☒ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		?		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder			X
Er redskabet korrekt mærket			X	Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.			X	Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum			X
Er redskabet godkendt: ☐ Ja ☐ Nej ☒ Ja, med forbehold		Bemærkninger: Gyngen hænger for lavt, der skal min være 40 cm under gyngen, målt under midten af gyngen. Der er fingerklemmer i lamel bunden Sikkerhedsafstanden ud til kantafrænsningen er for lille.  					

Redskab: Vuggestue sandleg Fabrikat: Kompan Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.			X	Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldtrum		X	
Er redskabet godkendt: ☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold		Bemærkninger:					